

## 近年自然災害が増えています。一度ドローン調査をしてみませんか？



先日の台風15号を始め、近年予想を大きく超える自然災害が多発しています。

自然災害により、太陽光発電所では多くの不具合が発生しています。しかし太陽光発電所の多くは、発電事業者様の住所から遠方に設置してある事や、屋根上に設置されており、なかなか発電所の状況を見に行けない状況が多いのではないのでしょうか？

### 【自然災害による不具合事例】



飛来物によりパネルを貫通



設備の倒壊



パネルの飛散



架台の倒壊

気になっていても遠隔地にあり発電所の状況を見に行けない、屋根上に設置してあり状況が確認出来ない 等、そんなお悩みがございましたら、シナネン株式会社 PVファシリティ事業部までお問合せ下さい。

当社では、まずはドローンの調査を実施し、太陽光発電所がどのような状況になっているかを把握する事が大切と考えます。一部報道でも報じられている通り、太陽光発電所の不具合は火災に繋がる恐れもあります。

地上設置の太陽光発電所だけでなく、屋根の上に設置されている太陽光発電所も上記のような状態になっている可能性も有りますので、所有されている太陽光発電所の状況を一度調査してみても如何でしょうか？

### 【お問合せフォーム】

[URL:https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mcric-pdqfk-eae3591c84b276799045af1603565053](https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mcric-pdqfk-eae3591c84b276799045af1603565053)

〒108-6306

東京都港区三田三丁目5番27号 住友不動産三田ツインビル西館 6階

シナネン株式会社 PV・ファシリティ事業部